


## Voortweg Mechelen



Asfaltverharding is in slechte staat (veel klachten en meldingen).

Asfaltonderzoek (dikte/teerhoudend)

Weginspectie: bepalen of reparatievakken – alleen toplaag (3 SMA 0/8) – of nieuw asfaltpakket ( 8 Stab + 3 SMA 0/8)

Alleen asfalt waar nu ook asfalt zit > voorde handhaven

